



Gaszugfeder auf Gewicht und Hub der z-Achse auslegen.

Damit wird die z-Achse nach Abschaltung des Motors in der Stellung gehalten.