

Flugrichtung

Alublech durchgehend, nimmt die untere Verspannung auf

4 M3
Gewindeschrauben

Mindestens 2 M4 (besser
M5) Schrauben pro Seite

4 M3
Gewindeschrauben

