


Programmieren integriertem BEC:

- Verbinden Sie das Empfängeranschlußkabel mit dem 3 poligen Anschluß der Programmkarte.
- Setzen Sie die Jumper auf die gewünschten Einstellungen.
- Verbinden Sie den Regler mit dem Antriebsakku. Sie hören nach ca. 3 Sekunden einen langen Ton. (Vorausgesetzt ein Motor ist am Regler angeschlossen) Jetzt ist die Programmierung der neuen Parameter fertig.
- Trennen Sie den Antriebsakku vom Regler und trennen Sie den Regler von der Programmkarte. Der Regler ist nun programmiert.



Programmierung ohne eingebauten BEC (OPTO):

- Verbinden Sie das Empfängeranschlußkabel mit dem 3 poligen Anschluß der Programmkarte.
- Setzen Sie die Jumper auf die gewünschten Einstellungen.
- Schließen Sie den Empfängerakku an die Programmkarte an, achte Sie auf die richtige Polarität.
- Verbinden Sie den Regler mit dem Antriebsakku. Sie hören nach ca. 3 Sekunden einen langen Ton. (Vorausgesetzt ein Motor ist am Regler angeschlossen) Jetzt ist die Programmierung der neuen Parameter fertig.
- Trennen Sie den Antriebsakku vom Regler und trennen Sie den Empfängerakku von der Programmkarte. Trennen Sie den Regler von der Programmkarte. Der Regler ist nun programmiert.